




# KARTA TECHNICZNA

## TECHNICAL CARD/TECHNISCHES DATENBLATT

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| <b>Nazwa kolekcji</b><br>Name of the collection<br>Name der Kollektion | <b>CELESTA</b> | <b>Numeracja</b><br>Numbering<br>Nummerierung | <b>350-353</b> |
|--|----------------|---|----------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Grupa asortymentowa</b><br>Brand group/Sortimentgruppe | <b>Toptextil Trend</b>             |
| <b>Gramatura</b><br>Weight/ Flächengewicht                | 280 g/m <sup>2</sup> ± 5%          |
| <b>Szerokość</b><br>Width/ Breite                         | 142 ± 3 cm                         |
| <b>Skład</b><br>Composition/ Zusammensetzung              | 100% PES                           |
| <b>Typ</b><br>Type/Typ                                    | Tkanina<br>woven fabric/das Gewebe |

| <b>Atest</b><br>Certificate/Zulassung                                      | <b>Metoda badania</b><br>Test metod/Prüfverfahren | <b>Wartość</b><br>Value/Wert                      | <b>Kategoria</b><br>Category/Kategorie |
|--|---|---|--|
| <b>Odporność na ścieranie</b><br>Abrasion resistance/<br>Reibbeständigkeit | PN-EN ISO 12947-<br>2:2000                        | 20 000<br>suwów/rubs/Hübe                         | B                                      |
| <b>Przesunięcie w szwie</b><br>Seam slippage/ Naht versetzt                | PN-EN ISO 13936-<br>2:2005                        | osnowa/warp/Aufzug: 4,<br>wątek/weft/Leitfaden: 4 | A                                      |
| <b>Mechacenie i pilling</b><br>Fuzzing/Fusseln and Pilling                 | PN-EN ISO 12945-<br>2:2002                        | 4   | B                                      |
| <b>Odporność na światło</b><br>Fastness to light/<br>Lichtbeständigkeit    | PN-EN ISO 105-<br>B02:2014-11 method 2            | 4-5   | B                                      |

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>Sposób czyszczenia</b><br/>Method of cleaning/Reinigungsverfahren</p> <p>Prać w 30°C. Maksymalna temperatura prasowania 110°C . Nie wybielać.<br/>Wash at 30°C. ironing temperature max. 110°C .Do not bleach.<br/>Waschen bei 30°C. Bügeltemperatur max.110°C. Nicht bleichen.</p> |
|---|---|